

Ministerio de Educación  
GUATEMALA

# REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

|                             |                             |                                |                              |
|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|------------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | Quiché                      | MUNICIPIO:                     | Santo Tomás Chichicastenango |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | Escuela Oficial Rural Mixta | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Cantón Xalbaquiej            |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 14-06-0890-43               | FECHA:                         | 25/11/2024                   |



Foto1: Modulo 1. sustitucion puertas de metal en baños



Foto 2: Modulo 1. .sustitucion inodoro



Foto 3:Modulo .1 .Sustitucion de Migitorio



Foto 4:Modulo 1.Sustirucion de piso de torta de concreto por piso cerámicoantideslizante.



Foto 5: Modulo 2. suministro e instalacion de balcon de hierro en ventana



Foto 6:Modulo 2.Reparacion de cableado eléctrico.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPA



Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación  
GuatemalaREGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

|                             |                             |                                |                              |
|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|------------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | Quiché                      | MUNICIPIO:                     | Santo Tomás Chichicastenango |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | Escuela Oficial Rural Mixta | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Cantón Xalbaquiej            |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 14-06-0890-43               | FECHA:                         | 25/11/2024                   |



Foto7: Modulo 2. Sustitucion de focos ahorradores



Foto 8: Modulo 2. sustitucion de piso de torta de concreto por piso cerámico.



Foto 9:Modulo .2 Pintura en muros exteriores e interiores.



Foto 10:Modulo 2 Mantenimiento a estructura de puerta (lijado, cambio de tubo,sepillado ujeciones, aplicación de pintura)

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

