

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Quiché	MUNICIPIO:	Santo Tomás Chichicastenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Semejá Tercero
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-06-3398-43	FECHA:	22 de noviembre de 2024



Foto 1: Modulo 2 sustitucion de accesorios de inodoro



Foto 2: Modulo 2 Reparacion de muro de block




Foto 3: modulo 3 sustitucion de soporte por sopote de metal



Foto 4: Modulo 3 sustitucion de laminas por laminas troquelada



Foto 13: Modulo 4 sustitucion de costanera de madera por metal



Foto 14: Modulo 4 sustitucion de laminas por laminas troquelada

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma del Presidente de la OPE

Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma del Director Centro Educativo Público

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

X

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Quiché	MUNICIPIO:	Santo Tomás Chichicastenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Semejá Tercero
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-06-3398-43	FECHA:	22 de noviembre de 2024



Foto 7: Modulo 2 sustitucion de deposito de agua de 1700 lts



Foto 8 Modulo 2 sustitucion de base de concreto



Foto 9: modulo 2 suministro instalacion de puerta



Foto 10: Modulo 2 sustitucion de soporte de madera por metal.



Foto 11: Modulo 2 sustitucion de laminas por laminas troquelada



Foto 12: Modulo 2 sustitucion de estructura de madera por metal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Quiché	MUNICIPIO:	Santo Tomás Chichicastenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Semejá Tercero
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-06-3398-43	FECHA:	22 noviembre de 2024



Foto1: Modulo 1 sustitución de piso de concreto por piso de ceramica.



Foto 2: Modulo 1 Sustitucion de vidrios



Foto 3: modulo 1 Sustitucio de estufa rural.



Foto 4: Modulo 1 sustitucion de soporte de madera por metal.



Foto 5: Modulo 1 sustitucion de laminas por laminas troquelada



Foto 6: Modulo 1 suministro instalacion de agua pluvial tubo pvc 3

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma

Firma y sello del Presidente de la OPR



Firma

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

