

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	SANTO TOMÁS CHICHICASTENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	SECTOR I CANTÓN MACTZUL II
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-06-5097-43	FECHA:	21 DE NOVIEMBRE DE 2024



Foto1: Modulo1: Sustitución de lámina, por lamina troquelada aluzinc calibre 26



Foto 2: Modulo 1: Sustitución de estructura de soporte de madera, por metal



Foto 3: Modulo 1: Mantenimiento a estructura de puerta (aplicación de pinturas)



Foto 4: Modulo 1: Sustitución de piso de granito



Foto 5: Modulo 1: Sustitución de canal de metal



Foto 6: Modulo 2: Mantenimiento a estructura de puerta (aplicación de pinturas)

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales. Indicar el número de hojas.

[Signature]

Firma y sello del Presidente de la



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Foto 7: Modulo 2: Sustitución de canal de metal



Foto 8: Modulo 4: Mantenimiento a estructura de puerta (aplicación de pinturas)



Foto 9: Servicios sanitarios: Mantenimiento a estructura de puerta (aplicación de pinturas)



Foto 10: Servicio Sanitario: Sustitución de inodoro



Foto 11: Servicio sanitario: Sustitución de lamina por lamina troquelada aluzinc calibre 26



Foto 12: Servicio Sanitario: Sustitución de piso de torta por piso de granito

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y se deben anotar en el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPE




Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Foto 13: Servicio Sanitario: Colocación de azulejo



Foto 14: Pintura General: pintura de módulos, interior y exterior

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y se debe indicar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

