

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Quiché	MUNICIPIO:	Santo Tomás Chichicastenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Patulup Segundo
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-06-5262-43	FECHA:	25 de noviembre de 2024



Foto 1: Módulo 1 Sustitución de piso de torta de concreto por piso antideslizante en baños de niñas y niños.



Foto 2: Módulo 1 sustitución de azulejo en baños de niños y niñas.



Foto 3: Módulo 2 Sustitución de piso de torta de concreto por piso cerámico en aula de primero y segundo primaria.



Foto 4: Módulo 2 Sustitución de piso de torta de concreto por piso cerámico en comedor escolar.




Foto 5: Reparación de muro perimetral de block con tubo hg y malla galvanizada, soleras intermedias y columnas.




Foto 6: Reparación de muro perimetral de block con tubo hg y malla galvanizada, soleras intermedias y columnas.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y el número de hojas.


Firma y sello del Presidente del Consejo de Padres de Familia




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

