

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS: PREVIÓ ☐ DURANTE ☐ POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	SANTO TOMÁS CHICHICASTENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.R.M.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTÓN CHULUMAL TERCERO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-06-5414-43	FECHA:	13/11/2024



Foto1: Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26.



Foto 2: Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26.



Foto 3: Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26.



Foto 4: .Sustitución de estructura de soporte de madera, por metal.




Foto 5: Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26



Foto 6: Sustitución de estructura de soporte de metal, por metal.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  Firma y sello del Presidente de la OPF	  Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	--