

|                                      |                                             |                                            |                                                                             |                                    |
|--------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS: |                                             | PREVIO <input checked="" type="checkbox"/> | DURANTE <input type="checkbox"/>                                            | POSTERIOR <input type="checkbox"/> |
| DEPARTAMENTO:                        | QUICHÉ                                      | MUNICIPIO:                                 | SAN ANTONIO ILOTENANGO                                                      |                                    |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:          | ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERÍO PACOMÓN | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:             | CASERÍO PACOMÓN, ALDEA PATZALÁ, MUNICIPIO DE SAN ANTONIO ILOTENANGO, QUICHÉ |                                    |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:          | 14 - 08 - 0012 - 43                         | FECHA:                                     | viernes, 20 de septiembre de 2024                                           |                                    |



FOTO 7 PATIO  
REPARACIÓN DE PLANCHAS DE CONCRETO DE PATIO



FOTO 8 MODULO 2  
PINTURA DE MUROS



FOTO 9 MODULO 2  
LIMPIEZA DE BIODIGESTOR



FOTO 10 MODULO 2  
SUSTITUCIÓN DE VIDRIOS




FOTO 11 MODULO 2  
SUSUTITUCIÓN DE FOCOS



FOTO 12 MODULO 2  
SUSTITUCIÓN DE PUERTA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

|                                                                                                                               |                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>Firma y sello del Presidente de la OPE | <br>Firma y Sello Director Centro Educativo Público |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|





## REGISTRO FOTOGRÁFICO

## PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

Ministerio de Educación

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

|                             |                                             |                                |                                                                             |
|-----------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | QUICHÉ                                      | MUNICIPIO:                     | SAN ANTONIO ILOTENANGO                                                      |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO PACOMÓN | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | CASERIO PACOMÓN, ALDEA PATZALÁ, MUNICIPIO DE SAN ANTONIO ILOTENANGO, QUICHÉ |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 14 - 08 - 0012 - 43                         | FECHA:                         | viernes, 20 de septiembre de 2024                                           |


FOTO 13      MODULO 3  
IMPERMEABILIZACIÓN DE LOSAFOTO 14      MODULO 3  
PINTURA GENERALFOTO 15      MODULO 3  
TUBERÍA PVC Y ACCESORIOS

SUSTITUCIÓN DE

FOTO 16      MODULO 3  
SUSTITUCIÓN DE TUBERÍA PVC AGUAS PLUVIALESFOTO 17      MODULO 3  
TUBERÍA AGUAS PLUVIALES

SUSTITUCIÓN DE

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

|                                                                                                                                |                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>Firma y sello del Presidente de la OPEA | <br>Firma y Sello Director Centro Educativo Público |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|