

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

|                             |                             |                                |                     |
|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|---------------------|
| DEPARTAMENTO:               | Quiché                      | MUNICIPIO:                     | Sacapulas           |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | Escuela Oficial Rural Mixta | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Aldea Guantajau     |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 14-16-0667-43               | FECHA:                         | 20 de junio de 2024 |



Módulo 1: sustitucion de accesorios de tomacorriente



Módulo 2: reparacion de muro de block



Módulo 2: sustitución de piso de torta de concreto por piso de granito



Módulo 2: Sustitucion de llave de choro



Módulo 3: suministro e instalacion de balcones de 1.25m x 2 m




Módulo 3: sustitucion de lámpara tipo LED


Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Jose De Leon P

Firma y sello del Presidente de la OPR



Firma y Sello Director Centro Educativo Público





SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

|                             |                             |                                |                     |
|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|---------------------|
| DEPARTAMENTO:               | Quiché                      | MUNICIPIO:                     | Sacapulas           |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | Escuela Oficial Rural Mixta | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Aldea Guantajau     |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 14-16-0667-43               | FECHA:                         | 20 de junio de 2024 |



Módulo 1: Sustitución de lámina por lámina troquelada, aluzin Cal. 26



Módulo 1: Sustitución de elementos de fijación ( tornillos)



Módulo 1: sustitución de capote de lámina para lámina troquelada



Módulo 1: Suministro e instalación de balcones



Módulo 1: sustitucion de chapa




Reparación de plancha de torta de concreto de patio

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Jose De Leon Pu

Firma y sello del Presidente de la OPR



Firma y Sello Director Centro Educativo Público