Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS | PREVIO [X] | DURANTE [ ] | POSTERIOR [ ]

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	PACHALUM
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	BARRIO LA JOYA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14--21-0004-43	FECHA:	10/09/2024

Foto 1: Modulo 1: Suministro e instalacion de balcones de metal



Foto 2: Modulo 1: Sustitución de chapa

Foto 3: Modulo 1: Instalación de azulejo en estufa rural

Foto 4: Modulo 2: Sustitución de pila por pila de concreto insitu

Foto 5: Modulo 2: Sustitución de piso de torta de concreto por piso cerámico

Foto 6: Modulo 2: Reparación de cableado electrico

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la COPF

ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERÍO LA JOYA CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA ALDEA LLANO GRANDE PACHALUM, QUICHÉ

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA DIRECCIÓN BARRIO LA JOYA PACHALUM, QUICHÉ

Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS | PREVIO [X] | DURANTE [ ] | POSTERIOR [ ]

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	PACHALUM
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	BARRIO LA JOYA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14--21-0004-43	FECHA:	10/09/2024

Foto 7: Modulo 2: Sustitución interruptores simples



Foto 8: Modulo 2: Sustitucióndе tomacorrientes dobles

Foto 9: Modulo 2: Sustitución de focos ahorradores

Foto 10: Modulo 2: Mantenimiento a estructura de puerta (lijado, cambio de tubo, cepillado, sujeciones, aplicación de pintura)

Foto 11: Modulo 3: Mantenimiento a estructura de puerta (lijado, cambio de tubo , cepillado, sujeciones, aplicación de pintura) a puertas servicios sanitarios

Foto 12: Modulo 3: Sustitución de azulejo

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF

ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERÍO LA JOYA CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA ALDEA LLANO GRANDE PACHALUM, QUICHÉ

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA DIRECCIÓN BARRIO LA JOYA PACHALUM, QUICHÉ

Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO [X] DURANTE [ ] POSTERIOR [ ]

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	PACHALUM
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	BARRIO LA JOYA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14--21-0004-43	FECHA:	10/09/2024

Foto 13: Modulo 3: Sustitución de accesorios inodoro (contra llave, tubo de abasto y tanque)

Foto 14: MURO PERIMETRAL: Reparación de muro perimetral de block con tubo hg y malla galvanizada, soleras intermedias y columnas

Foto 15: PINTURA GENERAL: Pintura en muros exteriores e interiores

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF

ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO LA JOYA CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA ALDEA LLANO GRANDE PACHALUM, QUICHÉ

Firma y Sello Director, Centro Educativo Público

ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA DIRECCIÓN BARRIO LA JOYA PACHALUM, QUICHÉ