Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO [ ] DURANTE [X] POSTERIOR [ ]

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	PACHALUM
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	BARRIO LA JOYA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14--21-0004-43	FECHA:	29/10/2024

Foto 1: Modulo 1: Suministro e instalacion de balcones de metal

Foto 2: Modulo 1: Sustitución de chapa

Foto 3: Modulo 1: Instalación de azulejo en estufa rural

Foto 4: Modulo 2: Sustitución de pila por pila de concreto insitu

Foto 5: Modulo 2: Sustitución de piso de torta de concreto por piso cerámico

Foto 6: Modulo 2: Reparación de cableado electrico

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF

ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERÍO LA JOYA CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA USPALLANO GRANDE PACHALUM, QUICHÉ

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA DIRECCIÓN BARRIO LA JOYA PACHALUM, QUICHÉ

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO [ ] DURANTE [X] POSTERIOR [ ]

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	PACHALUM
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	BARRIO LA JOYA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14--21-0004-43	FECHA:	29/10/2024

Foto 7: Modulo 2: Sustitución interruptores simples

Foto 8: Modulo 2: Sustituciónde tomacorrientes dobles

Foto 9: Modulo 2: Sustitución de focos ahorradores

Foto 10: Modulo 2: Mantenimiento a estructura de puerta (lijado, cambio de tubo, cepillado, sujeciones, aplicación de pintura)

Foto 11: Modulo 3: Mantenimiento a estructura de puerta (lijado, cambio de tubo , cepillado, sujeciones, aplicación de pintura) a puertas servicios sanitarios

Foto 12: Modulo 3: Sustitución de azulejo

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF

ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO LA JOYA CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA ALDEA LLANO GRANDE PACHALUM, QUICHÉ

Firma y Sello Director/a/ Docente Educativo Público

ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA DIRECCIÓN BARRIO LA JOYA PACHALUM, QUICHÉ

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO [ ] DURANTE [X] POSTERIOR [ ]

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	PACHALUM
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	BARRIO LA JOYA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-21-0004-43	FECHA:	29/10/2024

Foto 13: Modulo 3: Sustitución de accesorios inodoro (contra llave, tubo de abasto y tanque)

Foto 14: MURO PERIMETRAL: Reparación de muro perimetral de block con tubo hg y malla galvanizada, soleras intermedias y columnas



Foto 15: PINTURA GENERAL: Pintura en muros exteriores e interiores

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF

ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERÍO LA JOYA CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA ALDEA LLANO GRANDE PACHALUM, QUICHÉ

Firma y Sello Director/a Centro Educativo Público

ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA DIRECCIÓN BARRIO LA JOYA PACHALUM, QUICHÉ