Ministerio de Educación
Guatemala

PRA-FOR
Versi

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO [■] DURANTE [ ] POSTERIOR [ ]

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	RETALHUELU
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO MARYLAND ALDEA NUEVA CANDELARIA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-01-0057-43	FECHA:	3/10/2024

FOTO 1: SE OBSERVA LAMINA EN MAL ESTADO.

FOTO 2: SE OBSERVA ESTRUCTURA DE SOPORTE DE MADERA EN MAL ESTADO.

FOTO 3: SE OBSERVA LOS BALCONES SE ENCUENTRAN EN MAL ESTADO

FOTO 4: SE OBSERVA LOS BALCONES SE ENCUENTRAN EN MAL ESTADO.

FOTO 5: SE OBSERVA PISO EN MAL ESTADO.

FOTO 6: SE OBSERVA SISTEMA ELECTRICO EN MAL ESTADO.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF

E.O.R.M. Caserío Maryland CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA Aldea Nueva Candelaria

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

E.O.R.M. Caserío Maryland DIRECCIÓN

Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-
Versió

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO [■] DURANTE [ ] POSTERIOR [ ]

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	RETALHULEU
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO MARYLAND ALDEA NUEVA CANDELARIA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-01-0057-43	FECHA:	3/10/2024

FOTO 7: SE OBSERVA BANQUETAS EN MAL ESTADO.

FOTO 8: SE OBSERVA QUE SE NECESITA REPELLO EN MUROS.

Foto 12:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF FAMILIA

Firma y Sello Director Centro Educativo Público