



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	EL ASINTAL
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserio Aurora Castillo, Cantón Centro, El Asintal, Retalhuleu
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-09-0017-43	FECHA:	8/10/2024



Foto 1: Las paredes de los sanitarios no están repelladas.



Foto 2: Los sanitarios no tienen piso cerámico.



Foto 3: El azulejo se encuentra en mal estado.



Foto 4: No se cuenta con lavamanos.



Foto 5: Los inodoros están en mal estado.



Foto 6: Las puertas internas de los sanitarios están deterioradas.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

FLOY E. LÓPEZ H.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	EL ASINTAL
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Aurora Castillo, Cantón Centro, El Asintal, Retalhuleu
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-09-0017-43	FECHA:	8/10/2024



Foto 7: Las puertas externas de los sanitarios están en mal estado.



Foto 8: Los balcones están en mal estado.



Foto 9: El techo de los sanitarios está inservible.



Foto 10: La estructura de soporte del techo de los sanitarios está en mal estado.



Foto 11: La tubería del agua potable está quebrada y en mal estado.



Foto 12: El pozo artesanal no cuenta con bomba de agua.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de fotografías.

Floy E. López H.
Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

