

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Sacatepéquez	MUNICIPIO:	Santaigo Sacatepéquez
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM Centro América	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	1ra. Ave. 1-13 zona 2 Aldea Santa María Cauqué
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	03-06-0024-43	FECHA:	10 DE SEPTIEMBRE DE 2024



Foto 1: El módulo de la cocina es donde se necesita la mayor inversión, se debe de subir el nivel del techo, cambiar algunas laminas que presentan goteras, repello de parederes, colocación de piso y azulejo.



Foto 2: La pila de la cocina debe ser sustituida por otra nueva o remozarla, el sistema electrico debe ser la mejor,



Foto 3: La bajada de agua se taparon con la caída de ceniza del año 2018, razón por la cual se empezó a filtrar el agua en los salones .



Foto 4: Es necesario, impermealizar la loza del segundo nivel y colocar bajadas de aguas pluviales y evitar nuevamente que el agua se acumule y filtre.



Foto 5: Es necesario el cambio de ventanas, ya que es peligroso, con el tiempo dejaron de funcionar y algunos vidrios se fueron callendo y representa un riesgo para los alumnos.



Foto 6: la escuela no cuenta con un espacio (bodega) para resguardar los utencilios que cuenta, por ejemplo implementos de educación física, entre otros objetos.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPE	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---