

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

|                             |               |                                |                                       |
|-----------------------------|---------------|--------------------------------|---------------------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | San Marcos    | MUNICIPIO:                     | San Marcos                            |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EORM          | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Cantón El Dominante, Aldea El Bojonal |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 12-01-0064-43 | FECHA:                         | 14/03/2024                            |



Foto1: Reparación de aula



Foto 2: Repello de pared de aula de primero, segundo y tercer grado.



Foto 3: Sustitución de inodoro



Foto 4: Sustitución de inodoro



Foto 5: Plancha de cocina esta completamente oxidada




Foto 6: Repello de pared de aula de cuarto, quinto y sexto grado.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Marleny Ramirez

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público







Ministerio de Educación  
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

|                             |               |                                |                                       |
|-----------------------------|---------------|--------------------------------|---------------------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | San Marcos    | MUNICIPIO:                     | San Marcos                            |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EORM          | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Cantón El Dominante, Aldea El Bojonal |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 12-01-0064-43 | FECHA:                         | 14/03/2024                            |



Foto 7: Sustitución de lavamanos



Foto 8: Sustitución de piso granito



Foto 9: Reparación de aula con PVC



Foto 10: Tota de cemento entrada principal a la escuela.

Foto 11:

Foto 12:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Marleny Ramirez

Firma y sello del Presidente de la OPF



*[Signature]*

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

