

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	San Miguel Ixtahuacán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB anexa a EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Subchal
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-05-0249-41	FECHA:	31/05/2024



Foto1: reparación de sistema eléctrico




Foto 2: sustitución de pared de baños de block




Foto 3: sustitución de canal metal




Foto 4: sustitución de lamina, por lámina troquelado aluzinc calibre 26



Foto 5: pintura en muros exteriores e interiores




Foto 6: sustitución de vidrios de ventana

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la Comunidad

ALDEA SUBCHAL
CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA
SAN MIGUEL IXTAHUACÁN

Firma y Sello Director Centro Educativo Poblado Ixtahuacán

DIRECCIÓN
Aldea Subchal
San Miguel Ixtahuacán



Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☒

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	San Miguel Ixtahuacán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB anexa a EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Subchal
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-05-0249-41	FECHA:	31/05/2024




Foto 7: sustitución de puertas de metal para las aulas




Foto 8: sustitución de puertas para servicio sanitario




Foto 9: sustitución de vidrios de ventana



Foto 10: pozo ciego para servicio sanitario




Foto 11: Mantenimientos de Balcones

Foto :

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

