

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Concepción Tutuapa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Paraje Chiquila, Aldea Sóchel
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-06-0037-43	FECHA:	31/10/2024



Foto1: 1.1 sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26



Foto 2:
2.2 Sstitución de estructura de soporte de madera, por metal M2



Foto 3:
5.6 Sustitución de balcones de metal



Foto 4:
5.5 Sustitución de balcones de metal



Foto 5:
10.3 Sustitución inodoro




Foto 6:
19.4 Fabricación e instalación de puertas de metal en baños

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<i>Ezequiel Ambrosio Díaz</i> Firma y sello del Presidente de la OPF	<i>[Signature]</i> Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Concepción Tutuapa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Paraje Chiquila, Aldea Sóchel
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-06-0037-43	FECHA:	31/10/2024



Foto 1:
14.4 Sustrucción de tubería PVC línea principal aguas pluviales



Foto 2:
21.1 Repello en muro



Foto 3:
6.4 Reparación de piso cerámico



Foto 4:
20.7 Instalación de azulejo en estufa rural



Foto 5:
18.3 Sustrucción de depósito de agua 1700 lt



Foto 6:
19.5 Fabricación e instalación de portón de metal de ingreso

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Ezequiel Ambrosio Díaz
Firma y sello del Presidente de la OPA

[Firma]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Concepción Tutuapa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Paraje Chiquila, Aldea Sóchel
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-06-0037-43	FECHA:	31/10/2024



Foto 1:

6.3 Reparación de piso de granito



Foto 2:

6.3 Reparación de piso de granito



Foto 3:

7.3 Reparación de bajada de agua pluvial, tubo PVC 3"



Foto 4:

7.3 Reparación de bajada de agua pluvial, tubo PVC 3"



Foto 5:

11.1 Mantenimiento a barandas de metal



Foto 6:

14.3 Sustitución de tubería PVC línea principal aguas negras

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Ezequiel Ambrosio Díaz
Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

