

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Concepción Tutuapa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Tuimuca
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-06-0264-43	FECHA:	6/09/2024



Foto 1: Colocación del techo entre las dos aulas del modulo 2



Foto 2: Instalación de chapa de la puerta del modulo 3



Foto 4: Colocación de piso ceramico del aula de Párvulos 3



Foto 4: Colocación de piso ceramico del aula de Párvulos 3



Foto 5: Colocación de piso ceramico del aula de Pre-primaria Bilingüe



Foto 6: Colocación de piso ceramico del aula de Quinto grado primaria sección A.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Ervin Misael Ramírez Pérez

Firma y sello del Presidente de la OPF



Arsenio Gabriel Tomás

Firma y sello Director Centro Educativo Público

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Concepción Tutuapa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Tuimuca
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-06-0264-43	FECHA:	4/10/2024



Foto 7: Instalación de canal PVC, entre las aulas del modulo 2



Foto 8: Instalación de baja de agua pluvial tubo PVC 3"



Foto 9: Proceso de repación de cuneta de concreto en la cancha de baloncesto.



Foto 10: Trabajadores realizando la pintada de paredes de aulas exteriores



Foto 11: Proceso de pintado de paredes de aulas exteriores.




Foto 12: Proceso de pintado de paredes de aulas exteriores.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

	Ervin Misael Ramírez Pérez Firma y sello del Presidente de la OPF		Arsenio Gabriel Tomás Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	---	--	---

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Concepción Tutuapa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Tuimuca
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-06-0264-43	FECHA:	2/10/2024



Foto 13: Proceso de pintado de paredes de aulas exteriores del modulo 2



Foto 14: Persona pintando la pared de un aula interior tercero A.



Foto 15: Herrero colocando balcones de metal a 6 ventanas del Módulo 3

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Ervin Misael Ramírez Pérez
Ervin Misael Ramírez Pérez
Firma y sello del Presidente de la OPF



Arsenio Gabriel Tomás
Arsenio Gabriel Tomás
Firma y sello Director Centro Educativo Público