

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	SAN MARCOS	MUNICIPIO:	CONCEPCIÓN TUTUAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LACANDÓN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-06-0301-43	FECHA:	20 DE MAYO DE 2024



Foto 1: Mal estado del techo es de 2 aguas se pico toda la lamina gotea de maciado en epoca de lluvia



Foto 2: Mal estado del techo es de 2 aguas se pico toda la lamina gotea de maciado en epoca de lluvia




Foto 3: Mal estado en las puertas se picaron y se tocieron ya no cierran bien por lo que es necesario el cambio.



Foto 4: Mal estado en las puertas se picaron y se tocieron ya no cierran bien por lo que es necesario el cambio.



Foto 5: vidriso quebrados, necesario colocar nuevos



Foto 6: Pintar muro de exterior de la escuela que tiene 28 mts largo y 2.5 de alto y circulación de escuela 80 mts. Largo por 1.5 de alto mas columnas.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Emrique Aguilar

Firma y sello del Presidente de la OPA



M. Amgmy

Firma y Sello Director Centro Educativo



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	SAN MARCOS	MUNICIPIO:	CONCEPCIÓN TUTUAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LACANDÓN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-06-0301-43	FECHA:	20 DE MAYO DE 2024



Foto 7: Pintar muro de exterior de la escuela que tiene 28 mts largo y 2.5 de alto y circulación de escuela 80 mts. Largo por 1.5 de alto mas columnas.



Foto 8: se pintara esta pared de la escuela con medidas de 7.7 ancho por 4 metros de alto



Foro 9: se pintara cocina interno y esterno 6 por mts y alto 2.5



Foto 10: se pintara bodega interno y externo 4 por 2.7 altura 2.5 mts.




Foto 11: Mantenimiento a balcones



Foto 12: Mal estado de balcones

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Enrique Aguilera

Firma y sello del Presidente de la OPR



Mammy

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	SAN MARCOS	MUNICIPIO:	CONCEPCIÓN TUTUAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LACANDÓN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-06-0301-43	FECHA:	20 DE MAYO DE 2024



Foto 13: Limpieza de 2 fosas septicas 4mts largo por 2.5 de ancho y 4 metros de profundidad.



Foto 14: mantenimiento a fosas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Emilio Apolito

Firma y sello del Presidente de la OPA



mmcmly

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

