

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Tacaná
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta Caserio Yerba Buena	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserio Yerba Buena Aldea Sujchay
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-07-0097-43	FECHA:	9/12/2024




Foto 1: Sustitucion de estructura de soporte de madera por metal de cocina



Foto 2: Instalacion o sustitucion de focos de cocina



Foto 3: sustitucion de lampara de cocina



Foto 4: Sustitucion de lamina por lamina troquelada aluzinc calibre 26 de cocina



Foto 5: Reparacion de estructura rural y colocacion de azulejo de cocina




Foto 6: Sustitucion de plancha de metal de tres ornillas de cocina

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☐

POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Tecaná
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Casario Yerba Buena Aldea Sujchay
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-07-0097-43	FECHA:	09/12/2024



Foto 7: Sustrucción de piso de torta de concreto por piso cerámico de cocina



Foto 8: Instalación de portón de metal en la entrada principal del establecimiento




Foto 9: Sustrucción o reparación de chimenea en estufa rural área de cocina



Foto 10: Reparación y pintura en muros interiores de área de cocina




Foto 11: Instalación de tomacorrientes dobles en área de cocina



Foto 12: Sustrucción de piso de concreto en patio del establecimiento

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

