

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	SAN MARCOS	MUNICIPIO:	TEJUTLA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.R.M.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO LOS LAURELES
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-10-0015-43	FECHA:	24/04/2024




FOTO 1: Instalación de puerta



FOTO 2: Instalación de puerta



FOTO 3: Sustitución de vidrios.



FOTO 4: Sustitución de vidrios.




FOTO 5: Instalación de sanitarios.



FOTO 6: Reparación de lava manos.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



 Firma y sello del Presidente de la OPF





 Firma y Sello Director



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO.	San Marcos	MUNICIPIO	Tejulia
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO	Caserío Los Laureles
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO	12-10-0015-43	FECHA	30/05/2024



Foto 1: Instalación de puerta



Foto 2: Instalación de puerta



Foto 3: Sustitución de vidrios



Foto 4: Sustitución de ventana



Foto 5: Instalación de sanitarios



Foto 6: Reparación de lava manos

Observación: En las últimas dos fotografías tenemos necesidad de levantar un muro ya que en esta esquina de la carretera y los niños han tenido accidentes en esta esquina por lo que suplico tomar en cuenta esta petición.

Mauricio Ortega
Firma y sello del Presidente de la OPE



Quem Peraza
Firma y Sello Director Centro Educativo

