

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

|                             |                             |                                |                                |
|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | SAN MARCOS                  | MUNICIPIO:                     | SAN RAFAEL PIE DE LA CUESTA    |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | CASERIO LA LIBERTA, ALDEA PATI |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 12-11-2843-43               | FECHA:                         | 6/08/2024                      |



Foto1: Cambio de lamina único módulo.



Foto 2: cambio de accesorios de sanitarios



Foto 3: Sustitucion de puertas



Foto 4: Colocacion de balcones



Foto 5: Cambio de cableado electrico, caja de flipones



Foto 6: Mantenimiento a estructuras de soporte

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

|                                                                                                    |                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| <p><i>Elodia Perez</i></p> <p>Firma y sello del Presidente de la COMISIÓN DE PADRES DE FAMILIA</p> | <p><i>Nelson...</i></p> <p>Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|