

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	El Tumbador
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Nueva Santa Anita
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-13-0025-43	FECHA:	20/05/2024



Servicios sanitarios y accesorios



Puertas



Puerta de portón



Ventanas



Reparación de sistema eléctrico



Reparación de sistema eléctrico

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente del Consejo de Padres de Familia



Firma y Sello Director Centro Educativo





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	El Tumbador
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Nueva Santa Anita
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-13-0025-43	FECHA:	20/05/2024



Reparación de Sistema Eléctrico exterior



Reparación de Sistema Eléctrico interior



Sustitución de pintura de exterior e interior de aulas



Sustitución de pintura de exterior e interior de cocina



Pintura de exterior e interior de aulas



Pintura de interior de cocina

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente del Consejo de Padres de Familia



Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación

G U A T E M A L A

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	El Tumbador
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Nueva Santa Anita
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-13-0025-43	FECHA:	20/05/2024



Sustitución de apagador



Sustitución de Portón



Sustitución de malla, pintura de muro interior y exterior



Sustitución de pila y azulejo, pila de cocina y pila de patio



Sustitución de puertas



Sustitución de lavamanos

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de Familia



Firma y Sello Director Centro Educativo

