



Ministerio de Educación
El Salvador

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	El Tumbador
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserio Nueva Santa Anita
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-13-0025-43	FECHA:	09/10/2024



Foto 1 Sustitución de baños y accesorios



Foto 2 Sustitución de puerta



Foto 3 sustitución de portón




Foto 4 Sustitución de ventanas



Foto 5 Reparación de Sistema Eléctrico





Foto 6 Sustitución de tomacorriente

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y utilizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente del Consejo de Padres de Familia



Firma y Sello Director Centro Educativo



REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	El Tumbador
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserio Nueva Santa Anita
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-13-0025-43	FECHA:	09/10/2024



Foto 7 Sustitución de apagador




Foto 8 Sustitución de Portón



Foto 9 Sustitución de malla, pintura de muro interior y exterior




Foto 10 Sustitución de pila y azulejo, pila de cocina y pila de patio



Foto 11 Sustitución de puertas



Foto 12 Sustitución de lavamanos

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente del Comité de Padres de Familia

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	El Tumbador
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Nueva Santa Anita
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-13-0025-43	FECHA:	09/10/2024



Foto 13 Reparación de Sistema Eléctrico exterior



Foto 14 Reparación de Sistema Eléctrico interior



Foto 15 Sustitución de pintura de exterior e interior de aulas



Foto 16 Sustitución de pintura de exterior e interior de cocina




Foto 17 Pintura de exterior e interior de aulas



Foto 18 Pintura de interior de cocina

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales, indicando el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de Familia



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

