

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	SAN MARCOS	MUNICIPIO:	SAN PABLO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO NUEVA ARGENTINA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-19-0017-43	FECHA:	16/09/2024



Foto1: Mantenimiento a estructura puertas (lijado, cambio de tubo , cepillado, sujeciones, aplicación de pintura), modulo de baños.



Foto 2: Pintura en muros exteriores e interiores, modulo de aula.



Foto 3: Mantenimiento de estructura de metal ventanas, modulo de aula.



Foto 4: Sustitución de deposito de agua 1100 lt



Foto 5: Sustitución de canal de metal Y Sustitución de bajada de agua pluvial de metal por tubo PVC 3"



Foto 6: Sustitución inodoro.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Limpio

Firma y sello del Presidente



Piedra

Firma y Sello Director Centro Educativo



