

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☒

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	SAN MARCOS	MUNICIPIO:	SAN PABLO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO NUEVA JERUSALEN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-19-0032-43	FECHA:	29/11/2024



FOTO 1: Sustitución de piso de cemento liquido por piso ceramico



FOTO 2: Sustitución de canal de metal incluye soporte de metal



FOTO 3: Sustitución de tubería línea principal




FOTO 4: Fabricación e instalación de puertas de metal en módulos



FOTO 5: Fabricación e instalación de puertas de metal en baños



FOTO 6: Sustitución de bajada de agua pluvial de metal por tubo PVC 3"

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OEP	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	--

**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO ☐

DURANTE ☒

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	SAN MARCOS	MUNICIPIO:	SAN PABLO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO NUEVA JERUSALEN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-19-0032-43	FECHA:	29/11/2024



FOTO 7: Mantenimiento a balcones de metal



FOTO 8: Sustitución de piso de cemento líquido por piso cerámico



FOTO 9: Pintura en muros exteriores e interiores



FOTO 10 : Fabricación e instalación de puertas de metal en módulos



FOTO 11: Mantenimiento a balcones de metal



FOTO 12: Sustitución de plancha de metal de 3 hornillas Y Sustitución de chimenea de concreto por tubo de metal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPE	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	SAN MARCOS	MUNICIPIO:	SAN PABLO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO NUEVA JERUSALEN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-19-0032-43	FECHA:	29/11/2024



FOTO 13: Sustrucción de barandas de metal. Por tubo hg galvanizado



FOTO 14: Mantenimiento a portones de metal




FOTO 15: Reparación de tubo hg y malia galvanizada




FOTO 16: Fabricación e instalación de portón de metal de ingreso

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPA



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

