

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☐ DURANTE ☐ POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	San Pablo
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Comunidad Agraria La Ranchería
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-19-1070-43	FECHA:	17/06/2024



Foto 7: Sustrucción de inodoro



Foto 8: Sustrucción de lavamanos



Foto 9: Sustrucción de mingitorio



Foto 10: Sustrucción de torta de concreto



Foto 11: Sustrucción de piso cerámico e instalación de azulejo



Foto 12: Sustrucción de pila de cemento

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales. Número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPA



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	San Pablo
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Comunidad Agraria La Ranchería
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-19-1070-43	FECHA:	17/06/2024



Foto1: Sustrución de canal y sustrución de bajada de agua pluvial de metal por tubo pvc 3"



Foto 2: Sustrución de canal y sustrución de bajada de agua pluvial de metal por tubo 3"



Foto 3: Sustrución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26




Foto 4: Sustrución de puerta



Foto 5: Pintura interior exterior




Foto 6: Mantenimiento a estructura (lijado, cambio de tubo, cepillado, sujeciones, aplicación de pintura) a puertas servicios sanitarios

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales indicando el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo P1219-2




SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☐ DURANTE ☐ POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	San Pablo
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Comunidad Agraria La Ranchería
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-19-1070-43	FECHA:	17/06/2024



Foto13: Sustitución de portón de metal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente del Consejo de Padres de Familia 	 Firma y Sello Director Centro Educativo 
---	--