

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	SAN PABLO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO BELLA VISTA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-19-1128-43	FECHA:	15/05/2024



Mantenimiento a estructura (lijado, cambio de tubo , cepillado, sujeciones, aplicación de pintura)



Sustitución de puerta



Reparación de piso de torta de concreto



Reparación de piso de cemento liquido





Sustitución de canal de metal



Pintura en muros exteriores e interiores

Observación: Si es necesario se pueden agregar fotos adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente del C.P.F. 	 Firma y Sello del Director Centro Educativo Público 
---	--

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

SITUACIÓN DE EFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	SAN PABLO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO BELLA VISTA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-19-1128-43	FECHA:	15/05/2024




Reparación de muro perimetral de block.



Repello en muro



Sustitución de portón de metal



Mantenimiento a balcones de metal



Sustitución de piso cerámico



Repello en muro

Observación: Si es necesario se pueden agregar fotografías para actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la COPF		 Firma y Sello Director Centro Educativo Público	
--	---	---	---