

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Pajapita
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío la Providencia
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-22-0898-43	FECHA:	21/11/2024




Foto1: Sustitución de lamina, por lamina troquelada aluzinc en el modulo 1



Foto 2: Mantenimiento a soporte de metal, aplicación de pintura anticorrosiva. En el modulo 1



Foto 3: Sustitución de lamina, por lamina troquelada Aluzinc en el segundo modulo.



Foto 4: Mantenimiento a estructura de soporte de metal. En el segundo modulo.



Foto 5: Sustitución de lamina, por lamina troquelada Aluzinc en el tercer modulo.



Foto 6: Sustitución de estructura de soporte de madera por costanera GLV 4X2 "16" en el tercer modulo

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público