



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Ixchiguan
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Los Positos
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-23-1255-43	FECHA:	18/11/2024



Foto1: Sustitucion de lámina, por lámina troquelada aluzing calibre 26



Foto 2: Sustitucion de capote de lámina para lámina troquelada



Foto 3: Sustitución de chapa



Foto 4: Sustitución de vidrios



Foto 5: Sustitución de balcones de metal



Foto 6: Sustitución de piso de granito

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Alfredo Ramirez

Firma y sello del Presidente de la OPR



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☒

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Ixchiguan
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Los Positos
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-23-1255-43	FECHA:	18/11/2024



Foto1: Sustitución de canal de pvc



Foto 2: Sustitucion de soporte o pescante de metal para canal



Foto



Foto 4: Sustitución de llave de paso



Foto 5: Sustitución de tubería PVC linea principal aguas negras




Foto 6: Sustitución de caja de registro

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Alfredo Ramirez

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Central





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☒

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Ixchiguan
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Los Positos
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-23-1255-43	FECHA:	18/11/2024



Foto1: Sustitución de llave de chorro




Foto 2: Sustitución de lamparas tipo LED



Foto 3: Sustitución de plafoneras



Foto 4: Sustitución de interruptores simples y dobles




Foto 5: Reparación de cableado eléctrico



Foto 6: Sustitución de depósito de agua 1700 lt

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Alfredo Ramirez

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro

