



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO	SAN MARCOS	MUNICIPIO	SIPACAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO	ALDEA PIÉ DE LA CUESTA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO	12 - 26 - 0984 - 43	FECHA:	01/07/2024



Foto 1: Sustitución lámina del interior del aula 1 y 2 del módulo 1



Foto 2: Sustitución de reglas de aula 1 y 2 del módulo 1



Foto 3: Sustitución de lámina del corredor del módulo 1



Foto 4: Sustitución de lámina de corredor del módulo 1.



Foto 5: Sustitución de chapa de la dirección en el módulo 1.



Foto 6: Sustitución de vidrios de ventanales

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el registro.

JAIRO JOSUÉ TOHIL CASTAÑÓN

Firma y sello del Presidente de la Comunidad



BARTOLO LEONIDAS PÉREZ RODAS

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	SAN MARCOS	MUNICIPIO	SIPACAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO	ALDEA PIÉ DE LA CUESTA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO	12 - 26 - 0984 - 43	FECHA:	01/07/2024



Foto 7: Reparación de balcones del módulo 2



Foto 8: Reparación de balcones y cambio de vidrios de ventanales del módulo 2



Foto 9: Caidas de agua del módulo 2 y cocina escolar con bodega, se hizo en los 3 módulos



Foto 10: Reparación de malla a servicios de agua potable



Foto 11: Sustitución de accesorios de inodoro de batería de baños de niñas.



Foto 12: Sustitución de inodoros y lavamanos en baños de niñas y niños.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar las de hojas

Jairo Josué Tojil Castañón
JAIRO JOSUÉ TOJIL CASTAÑÓN

Firma y sello del Presidente de la O



Bartolo Leonidas Pérez Roda
BARTOLO LEONIDAS PÉREZ RODA

Firma y Sello Director Centro Educativo



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☒

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO	SAN MARCOS	MUNICIPIO	SIPACAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO	ALDEA PIÉ DE LA CUESTA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO	12 - 26 - 0984 - 43	FECHA:	01/07/2024



Foto 13: Sustrucción de llaves y tubo en meninorio



Foto 14: Sustrucción de chorros de los lavamanos



Foto 15: Sustrucción de lámparas en en interiores de las 3 aulas del módulo 1, 2 y 3.



Foto 16: Sustrucción de lámparas en interior de módulo 2 y 3 y corredores de los mismos módulos.



Foto 17: Sustrucción de lámparas ahoradoras en cocina escolar y lámparas del módulo 3.



Foto 18: Sustrucción de cableado y tomacorrientes en aulas del módulo 1

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizarlas de Hojas

José Tojil Castañón
JOSÉ JOSÉ TOJIL CASTAÑÓN
Firma y sello del Presidente de la O

Bartolo Leonidas Pérez Rodas
BARTOLO LEONIDAS PÉREZ RODAS
Firma y Sello Director Centro Educativo Pub



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRAFOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DE DEFICIENCIAS DE TERMINADAS

PRINCIPIO

EN CURSO

☒

POSTERIOR

DEPARTAMENTO	SAN MARCOS	MUNICIPIO	SIPACAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO	ALDEA PIÉ DE LA CUESTA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO	42 24 0084 43	FECHA	01/07/2024



Foto 19: Sustrucción de tomacorrientes en aulas del módulo 1 y 2.




Foto 20: Sustrucción de fipones en la cocina escolar, servicios sanitarios y la central de la dirección.



Foto 21: Sustrucción de cableado en las aulas de la dirección, bodega y aulas del módulo 1.




Foto 22: Sustrucción de fipones en la cocina escolar, servicios sanitarios y la central de la dirección.



Foto 23: Sustrucción de accesorios de dispositivos de agua en los servicios sanitarios 1 y compra de dispositivo de agua en sanitarios principales y bodega.



Foto 24: Sustrucción de plancha de 3 orillas y compra de una estufa disponible para la cocina escolar.

Observación: Se en encuentran en proceso de ejecución y se en encuentran en proceso de ejecución.

JAIRO JOSÉ TOUR CASTAÑÓN
Firma y sello del Presidente de la



BARTOLO LEONIDAS PÉREZ RODAS
Firma y Sello Director Centro Educativo Público



Todos los documentos que se en encuentran en el en curso, debe por sistema de control de la Calidad con los documentos actualizados y controlados.

4