

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE

DEPARTAMENTO:	SANTA ROSA	MUNICIPIO:	CUILAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM NO. 02	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	PARCELAMIENTO CONCEPCION
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	06-01-0096-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	14/05/2024



Foto 1: Vista Modulo Cocina con Presidenta de OPF y director del plantel escolar.



Foto 2: MODULO B COCINA Proceso de levantado posterior a retirar la galera a base de troncos de madera y cubierta de NYLON negro donde cocinaban con una parrilla sostenida por blocks



Foto 3: MODULO B proceso de levantado de muros



Foto 4: MODULO B Vista frontal y vista interior donde se aprecia el vano para bodega de fondo. Mueble de concreto al lado derecho.




Foto 5: MODULO B vista interna de cocina con bases de concreto en muro lateral izquierdo para guardar utensilios de cocina.



Foto 6: MODULO B Vista frontal de Cocina.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]

Firma, Sello y No. Colegiado del Evaluador de Campo del Programa

Arquitecto Erick Estuardo
Enriquez Mendez
COLEGIADO 3333

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE

DEPARTAMENTO:	SANTA ROSA	MUNICIPIO:	CUILAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM NO. 02	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	PARCELAMIENTO CONCEPCION
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	06-01-0096-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	14/05/2024



Foto 7: Vista de Ingreso a centro escolar, vista de modulo de servicios sanitarios. Con presencia de presidenta de junta escolar y director del plantel educativo.



Foto 8: MODULO B Vista interior de cocina mueble de concreto donde se aplico azulejo, Vista Frontal de Modulo de Cocina. Aplicación de acabados repello mas cernido.



Foto 9: MODULO B vista interior de cocina, acabados en muros y vista de mueble de concreto con azulejo. Puerta de metal ya instalada.



Foto 10: MODULO A servicios sanitarios, se demolio un modulo que estaba con grietas por undimiento en suelo y estaba ya desplomado. Excavacion de para fosa septica.




Foto 11: MODULO A servicios sanitarios, vista de conformacion de 3 modulos para servicios sanitarios anexos a los existentes.



Foto 12: MODULO A servicios sanitarios, vista muros con aplicación de repello y cernido, mas instalacion de azulejo en muros. Instalacion de lamina troquelada cal 26 y en un cubiculo para sanitario se fundo losa para sustentar el deposito para almacenamiento de agua.

Firma y sello del Presidente del Consejo Educativo



Firma, Sello y No. Colegiado del Evaluador de Campo del Programa

COLEGIADO 3333