

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Santa Rosa	MUNICIPIO:	Pueblo Nuevo Viñas
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío El Mora, aldea Las Joyas de San Nicolás
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	06 - 13 - 0009 - 43	FECHA:	



Foto 1: Lámina completamente oxidada



Foto 2: Lámina con agujeros.



Foto 3: Falta de estructura.



Foto 4: Estructura de metal muy distanciada una con otra.



Foto 5: Vista superior de aula.



Foto 6: Piso de concreto dañado y rústico.

Observación: Si es necesario se pueden agregar fotos adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Poblado



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	SANTA ROSA	MUNICIPIO:	PUEBLO NUEVO VIÑAS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO EL MORA, ALDEA LAS JOYAS DE SAN NICOLÁS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	03-13-0003-43	FECHA:	18/10/2024



Foto1: SUSTITUCION DE LAMINA Y ESTRUCTURA METALICA EN AULA, CORREDOR Y COCINA



Foto 2: SUSTITUCION DE LAMINA Y ESTRUCTURA METALICA EN AULA, CORREDOR Y COCINA



Foto 3: INSTALACION DE CANAL COLONIAL



Foto 4: INSTALACION DE CANAL COLONIAL




Foto 5: INSTALACION DE PISO DE GRANITO



Foto 6: INSTALACION DE PISO DE GRANITO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


 Firma y sello del Presidente de la OPF


 Firma y Sello Director Centro Educativo Público

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-12:
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	SANTA ROSA	MUNICIPIO:	PUEBLO NUEVO VIÑAS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO EL MORA, ALDEA LAS JOYAS DE SAN NICOLÁS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	03-13-0003-43	FECHA:	18/10/2024



Foto 1: INSTALACION DE PISO DE GRANITO



Foto 2: SUSTITUCION DE PUERTA DE AULA



Foto 3: SUSTITUCION DE BALCONES



Foto 4: SUSTITUCION DE BALCONES



Foto 5: NIVELACION DE PAREDES EN AULA



Foto 6: NIVELACION DE PAREDES EN AULA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	SANTA ROSA	MUNICIPIO:	PUEBLO NUEVO VIÑAS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO EL MORA, ALDEA LAS JOYAS DE SAN NICOLÁS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	03-13-0003-43	FECHA:	18/10/2024



Foto 1: NIVELACION DE PAREDES EN MURO PERIMETRAL



Foto 2: NIVELACION DE GRADA EN COCINA Y FUNDICION DE LOSA



Foto 3: FUNDICION DE LOSA EN COCINA



Foto 4: PINTURA GENERAL




Foto 5: PINTURA GENERAL



Foto 6: PINTURA GENERAL

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]



Firma y sello del Presidente de la OPF

[Firma]



Firma y Sello Director Centro Educativo Público