



Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	SANTA ROSA	MUNICIPIO:	PUEBLO NUEVO VIÑAS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO EL MORA, ALDEA LAS JOYAS DE SAN NICOLÁS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	03-13-0003-43	FECHA:	15/11/2024



Foto 1: SUSTITUCION DE ESTRUCTURA DE METAL Y LAMINA EN TECHO DE AULA, COCINA Y CORREDOR



Foto 2: SUSTITUCION DE ESTRUCTURA DE METAL Y LAMINA EN TECHO DE AULA, COCINA Y CORREDOR



Foto 3: INSTALACION DE ESTRUCTURA DE METAL Y LAMINA EN TECHO DE AULA, COCINA Y CORREDOR



Foto 4: INSTALACION DE CANAL COLONIAL




Foto 5: INSTALACION DE PISO DE GRANITO



Foto 6: INSTALACION DE PISO DE GRANITO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente del Consejo de Padres de Familia



Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-12:
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	SANTA ROSA	MUNICIPIO:	PUEBLO NUEVO VIÑAS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO EL MORA, ALDEA LAS JOYAS DE SAN NICOLÁS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	03-13-0003-43	FECHA:	15/11/2024



Foto 1: INSTALACION DE PISO DE GRANITO




Foto 2: SUSTITUCION DE PUERTA DE AULA



Foto 3: SUSTITUCION DE PUERTA DE AULA



Foto 4: SUSTITUCION DE BALCONES




Foto 5: NIVELACION DE PAREDES EN AULA Y MURO PERIMETRAL



Foto 6: NIVELACION DE PAREDES EN AULA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente del QPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-12
Versión

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☒

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	SANTA ROSA	MUNICIPIO:	PUEBLO NUEVO VIÑAS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO EL MORA, ALDEA LAS JOYAS DE SAN NICOLÁ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	03-13-0003-43	FECHA:	15/11/2024



Foto1: APLICACIÓN DE PINTURA GENERAL



Foto 2: APLICACIÓN DE PINTURA GENERAL



Foto 3: APLICACIÓN DE PINTURA GENERAL



Foto 4: FUNDICION DE LOSA EN GRADA DE PATIO



Foto 5: FUNDICION DE LOSA EN COCINA





Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


 Firma y sello del Presidente del Consejo de Padres de Familia


 Firma y Sello Director Centro Educativo