REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO [X] DURANTE [ ] POSTERIOR [ ]

DEPARTAMENTO:	Sololá	MUNICIPIO:	Sololá
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío San Isidro, Cantón Sacsiguán
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	07-01-0447-43	FECHA:	20/02/2024

Foto 1: Visita de miembros de la OPF en el patio de la escuela

Foto 2: El patio de la escuela sin techo

Foto 3: El sol afecta directamente a los niños en cuanto a educación física y actividades, culturales y cívicas.

Foto 4: Lavaderos y lavamanos en mal estado.

Foto 5: Pila de lavamanos y lavatrastos es un problema en tiempo de invierno

Foto 6: Deterioro de la pared del corredor.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y Sello del Presidente de la JUNTA ESCOLAR

ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA
SOLOLA
CASERIO SAN ISIDRO

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA
DIRECCIÓN
SOLOLA
CASERIO SAN ISIDRO

Escaneado con CamScanner

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS — PREVIO [X] DURANTE [ ] POSTERIOR [ ]

DEPARTAMENTO	Sololá	MUNICIPIO	Sololá
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO	Caserío San Isidro, Cantón Sacsiguán
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO	07-01-0447-43	FECHA	20/02/2024

Foto 7: Pared en mal estado lado sur.

Foto 8: La pared frente de la dirección en mal estado.

Foto 9: El piso del corredor frente de la dirección esta deteriorado

Foto 10: El piso en mal estado de lado poniente.

Foto 11: El piso en mal estado lado oriente.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF

ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA JUNTA ESCOLAR SOLOLA CASERIO SAN ISIDRO

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA DIRECCIÓN SOLOLA CASERIO SAN ISIDRO

Escaneado con CamScanner