

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FGP-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Sololá	MUNICIPIO:	San Andrés Semetabaj
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Xejuyú Primero
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	07-09-0264-43	FECHA:	06 de marzo de 2024



Foto 1: Tejado de lámina, se le aplicará pintura anticorrosiva para prolongar su conservación.



Foto 2: Puertas que se pintarán en ambos lados.



Foto 3: Sustitución de siete chapas que presentan algún desperfecto.



Foto 4: Sustitución de puerta de madera por una de metal.



Foto 5: Sustitución de portón de rejas, por uno de lámina completamente cerrado.



Foto 6: En la actualidad el portón principal no tiene techado, por lo que se le colocará techo para prolongar su duración.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPA



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Sololá	MUNICIPIO:	San Andrés Semetabaj
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Xejuyú Primero
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	07-09-0264-43	FECHA:	06 de marzo de 2024



Foto 7: Portón lateral pequeño de rejillas, será sustituido por uno de lámina.



Foto 8: A este portón lateral se le instalará el techado, para su mayor conservación, como se puede observar en la actualidad no tiene techado.



Foto 9: Sustitución de 4 ventanas por ventanas de aluminio.



Foto 10: Ventana donde se colocarán balcones.




Foto 11: Pintura en pared exterior de aulas.




Foto 12: Áreas de la terraza, donde se aplicará pintura impermeabilizante.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



 Firma y sello del Presidente de la OPF



 Firma y Sello Director Centro Educativo Público

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Sololá	MUNICIPIO:	San Andrés Semetabaj
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Xejuyú Primero
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	07-09-0264-43	FECHA:	06 de marzo de 2024.




Foto 13: Sustrucción de sanitarios que tienen desperfectos en su estructura.



Foto 14: Llaves de choros que serán sustituidas por tener mal funcionamiento.



Foto 15: Malla perimetral que presenta agujeros en una extensión de 8 metros lineales




Foto 16: Cancha de basquetbol que será pintada, por ausencia de la misma.



Foto 17: Focos a sustituir por focos ahorradores.




Foto 18: Sustrucción de Filpones, debido a que se encuentran sobrepuestos.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF

ESUELA OFICIAL RURAL MIXTA
CASERIO XEJUYU PRIMERO
JUNTA ESCOLAR
MUNICIPIO SEMETABAJ SOLA

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

ESUELA OFICIAL RURAL MIXTA
CASERIO XEJUYU
DIRECCIÓN
SAN ANDRES SEMETABAJ SOLA