

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO	SOLOLA	MUNICIPIO	SAN ANTONIO PALOPO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO	CANTON TZANCORRAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO	07-12-0304-43	FECHA:	19/02/2024



Foto1: INSTALACIÓN DE LÁMINA



Foto 2: INSTALACIÓN DE BALCONES



FOTO 3; INSTALACIÓN DE BALCONES



Foto 4: INSTALACIÓN DE BALCONES





FOTO 5; INSTALACIÓN DE BALCONES



FOTO 6: SUSTITUCIÓN DE PISO DE CONCRETO A PISO CERÁMICO EN EL CORREDOR

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OFP



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

■

DURANTE

■

POSTERIOR

■

DEPARTAMENTO	SOLOLA	MUNICIPIO	SAN ANTONIO PALOPO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO	CANTON TZANCORRAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO	07-12-0304-43	FECHA	19/02/2024



Foto7: SUSTITUCIÓN DE PISO DE CONCRETO A PISO CERÁMICO EN AULA No. 1



Foto 8: SUSTITUCIÓN DE PISO DE CONCRETO A PISO CERÁMICO EN AULA No. 2




Foto 9: PINTURA INTERIOR DE AULAS



Foto 10: COLOCACION DE PILA DE DOS LAVADEROS AFUERA DE LA COCINA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE


Firma y Sello Director Centro Educativo Público
