

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☒ DURANTE ☐ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Sololá	MUNICIPIO:	San Lucas Tolimán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM Comunidad El Porvenir	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Comunidad El Porvenir
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	07-13-0322-43	FECHA:	19 de febrero de 2024



Foto 1: Cable y focos de energía eléctrica en mal estado



Foto 2: Circulación del establecimiento provisional y en mal estado.



Foto 3: Circulación de block y maya galvanizada



Foto 4: Circulación provisional con malla en mal estado en mal estado




Foto 5:





Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el contenido de las.

 Firma y sello del Presidente de la OPF		 Firma y Sello Director Centro Educativo Público	
---	---	---	---