

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Sololá	MUNICIPIO:	Santiago Atitlán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM MAYA TZ UTUJIL	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Panul
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	07-19-0025-43	FECHA:	20/02/2024



Foto 1: Portón oxidada.




Foto 2: puertas oxidadas de las aulas y bodegas.



Foto 3: Instalación de puerta de bodega.



Foto 4: ventanas despintadas.



Foto 5: barandas oxidadas.




Foto 6: Estructura de techo oxidadas.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OEA




Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO	Sololá	MUNICIPIO	Santiago Atitlán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO	EORM MAYA TZ UTUJIL	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO	Cantón Panul
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO	07-19-0025-43	FECHA	20/02/2024



Foto 7: cubierto de láminas deterioradas.



Foto 8: losa en mal estado.



Foto 9: Baños deteriorados







Foto 10: piso de cemento.



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público