

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Suchitepéquez	MUNICIPIO:	San Pablo Jocopilas
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta Centro América	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Comunidad Agraria La Ladrillera
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	10-09-0229-43	FECHA:	6/09/2024



Foto 1: Aulas sustitución de lámina por lámina troquelada aluzinc calibre 26



Foto 2: Aulas sustitución de estructura de soporte de madera por metal



Foto 3: Aulas levantado de 3 hiladas de block



Foto 4: Cocina sustitución de estructura de soporte de madera por metal



Foto 5: Cocina levantado de 3 hiladas de block



Foto 6: Cocina sustitución de lámina por lámina troquelada aluzinc calibre 26

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  Firma y sello del Presidente de la OPF	  Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	--

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Suchitepéquez	MUNICIPIO:	San Pablo Jocopilas
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta Centro América	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Comunidad Agraria La Ladrillera
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	10-09-0229-43	FECHA:	6/09/2024



Foto 7: Cocina, sustitución de puertas de lámina por puertas de metal



Foto 8: Sustitución de piso de torta de cemento por piso antideslizante



Foto 9: Cocina sustitución de malla por balcones



Foto 10: Cocina pintura en muro exterior




Foto 11: Muro perimetral reparación, cernido y pintado en el exterior del centro educativo



Foto 12: Pileta de cocina sustitución de estructura de madera por metal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPE	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---