

**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

X

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Suchitepéquez	MUNICIPIO:	San Pablo Jocopilas
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta Centro América	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Comunidad Agraria La Ladrillera
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	10-09-0229-43	FECHA:	15/11/2024



Foto 1: Aulas sustitución de lámina por lámina troquelada aluzinc calibre 26



Foto 2: Aulas sustitución de estructura de soporte de madera por metal



Foto 3: Aulas levantado de 3 hiladas de block



Foto 4: Cocina sustitución de estructura de soporte de madera por metal



Foto 5: Cocina levantado de 4 hiladas de block




Foto 6: Cocina sustitución de lámina por lámina troquelada aluzinc calibre 26

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPFL

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

X

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Suchitepéquez	MUNICIPIO:	San Pablo Jocopilas
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta Centro América	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Comunidad Agraria La Ladrillera
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	10-09-0229-43	FECHA:	20/11/2024



Foto 7: Sustrución de puertas de lámina por puertas de metal




Foto 8: Sustrución de piso de torta de concreto



Foto 9: Cocina sustrución de malla por balcones



Foto 10: Cocina pintura en muro exterior



Foto 11: Muro perimetral reparación, cernido y pintado



Foto 12: Galera sustrución de postes de madera por metal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPE	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	--