

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	SUCHITEPÉQUEZ	MUNICIPIO:	SAN ANTONIO SUCHITEPÉQUEZ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM DR. NARCISO SARDÁ R.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	2A. AVE. ENTRE 1A Y 2A CALLES ZONA 1
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	10-10-0240-43	FECHA:	20/08/2024



Foto 1: ampliación de cocina, reforzamiento de muro perimetral de la EOUM DR NARCISO SARDÁ R



Foto 2: Levantado de pared de block repello y cernido



Foto 3: Sustitución de gabinete de concreto



Foto 4: Sustitución de azulejo en gabinete de concreto



Foto 5: Sustitución de polietileno con chimenea



Foto 6: Sustitución de lavatrastos

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actas de obra de hojas.


[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPR



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

X

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	SUCHITEPÉQUEZ	MUNICIPIO:	SAN ANTONIO SUCHITEPÉQUEZ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM DR. NARCISO SARDÁ R.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	2A. AVE ENTRE 1A Y 2A CALLES ZONA 1
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	10-10-0240-43	FECHA:	13/09/2024



Foto 1: Sustitución de pila de concreto con dos lavaderos



Foto 2: Sustitución de soporte por metal



Foto 3: Sustitución de cubierta por lámina calibre 26



Foto 4: Sustitución de balcones de estructura metálica



Foto 5: Sustitución de piso por piso cerámico




Foto 6: Levantado de block mas repello y cernido

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPR



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	SUCHITEPÉQUEZ	MUNICIPIO:	SAN ANTONIO SUCHITEPÉQUEZ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM DR. NARCISO SARDÁ R	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	2A. AVE. ENTRE 1A Y 2A. CALLES ZONA 1
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	10-10-0240-43	FECHA:	4/10/2024



Foto 1: Sustitución de Puerta de metal



Foto 2: Reparación del sistema eléctrico cocina



Foto 3: Sustitución de Rotoplas



Foto 4: Mantenimiento de puerta de cocina



Foto 5: Losa de patio y piso para exterior



Foto 6: Sustitución de estructura de soporte y lámina troquelada.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OMF



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	SUCHITEPÉQUEZ	MUNICIPIO:	SAN ANTONIO SUCHITEPÉQUEZ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM DR. NARCISO SARDÁ R	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	2A. AVE. ENTRE 1A Y 2A. CALLES ZONA 1
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	10-10-0240-43	FECHA:	7/10/2024



Foto 1: Reparación y refuerzo de dirección



Foto 2: Reparación de puerta y cambio de chapa de cocina



Foto 3: Sustitución de chapa puerta de rejas



Foto 4: sustitución de chapa puerta de dirección



Foto 5: colocación de fachaleta de polietileno



Foto 6: Sustitución de piso cerámico de corredor de pila

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPR



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

