

REGISTRO FOTOGRÁFICO

DEPARTAMENTO:	SUCHITEPEQUEZ	MUNICIPIO:	SAN ANTONIO SUCHITEPEQUEZ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	No. 3	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA BARRIOS I
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	10-10-0259-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	3 de marzo de 2023



Foto 1: Vista panorámica del evaluador frente a módulo de aulas debido a que el establecimiento no cuenta con rótulo de identificación.



Foto 2: Vista del evaluador realizando la inspección del estado actual del patio del establecimiento y visualizar necesidades.



Foto 3: Estado actual del patio del establecimiento, solicitan la colocación de plancha de concreto en dicha área ya que los niños no cuentan con un espacio que garantice su seguridad.



Foto 4: Estado actual del patio del establecimiento, solicitan la colocación de plancha de concreto en dicha área ya que los niños no cuentan con un espacio que garantice su seguridad.





Foto 5: Se solicita la instalación de contenedor de agua ya que el establecimiento no cuenta con ningún método para almacenar agua.



Foto 6: Solicitan la integración de lavamanos exterior fundido, además de la colocación de muro de cerramiento en dicha área, ya que se presentan problemas muy serios de seguridad.

M. Patricia Yajop
Firma y sello del Presidente de la OPF



René Osvaldo Gómez Pon
ARQUITECTO
Firma, Sello y No. de Colegiado del Evaluador de Campo del Programa
Colegiado 1,631

REGISTRO FOTOGRÁFICO

DEPARTAMENTO:	SUCHITEPEQUEZ	MUNICIPIO:	SAN ANTONIO SUCHITEPEQUEZ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	No. 3	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA BARRIOS I
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	10-10-0259-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	3 de marzo de 2023



Foto 7: Estado actual de los servicios sanitarios, se solicita el mantenimiento y reparación de tuberías en dicha área.




Foto 8: Solicitan la adecuación de un espacio para la bomba de agua, ya que actualmente se ubica en el espacio de la dirección.



Foto 9: Estado actual de la pintura de los muros del establecimiento, solicitan la aplicación de pintura ya que la que se encuentra actualmente está desgastada.



Foto 10: Debido a los problemas serios con relación a la seguridad, se solicita la finalización de muro en cocina.



Foto 11: Se solicita la colocación de piso en área de cocina por temas de higiene al momento de preparar alimentos.



Foto 12: Estado actual de área de plancha, solicitan el mejoramiento de dicha área por temas de higiene.

Mra. Patricia López
Firma y sello del Presidente de la OPF



René Oswaldo Gómez Pon
ARQUITECTO
Colegiado 1.631
Firma, Sello y No. de Colegiado del Evaluador de Campo del Programa