

REGISTRO FOTOGRÁFICO

DEPARTAMENTO:	SUCHITEPEQUEZ	MUNICIPIO:	SAN GABRIEL
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	RAFAEL ALVAREZ OVALLE No.2	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	3a. CALLE 1a AVENIDA 3-73 ZONA 2 COLONIA QUINTAS HERCILIAS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	10-12-1784-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	2 de marzo de 2023




Foto 1: Vista panorámica del evaluador frente al rótulo de identificación del establecimiento en cuestión.



Foto 2: Vista del evaluador realizando la inspección del estado actual del área de cocina.



Foto 3: Solicitan el mejoramiento del área de cocina por temas de higiene al momento de preparar alimentos.




Foto 4: Solicitan colocación de encimeras debido al poco espacio que se cuenta para trabajar en el área de cocina.



Foto 5: Estado actual de los servicios sanitarios de niños y niñas, solicitan el mejoramiento con colocación de azulejos por temas de higiene.





Foto 6: Solicitan la reparación de tuberías y accesorios en área de lavamanos y pila.


Firma y sello del Presidente de la OPF




René Oswaldo Gómez Pon
ARQUITECTO
Firma, Sello y No. de Colección del Excmo. Jefe de Campo del Programa
Colegiado 1,604

REGISTRO FOTOGRÁFICO

DEPARTAMENTO:	SUCHITEPEQUEZ	MUNICIPIO:	SAN GABRIEL
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	RAFAEL ALVAREZ OVALLE No.2	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	3a. CALLE 1a AVENIDA 3-73 ZONA 2 COLONIA QUINTAS HERCILIAS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	10-12-1784-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	2 de marzo de 2023



Foto 7: Estado actual de la puerta de acceso a la bodega, solicitando el cambio de esta misma ya que se encuentra en un estado muy deteriorado.



Foto 8: Solicitan el cambio de la cubierta de lámina, ya que su estado actual ha dejado inhabilitada la bodega.



Foto 9: Solicitan el cambio de la cubierta de lámina, ya que su estado actual ha dejado inhabilitada la bodega.



Foto 10: Debido al desgaste de la pintura por el paso del tiempo, se solicita la aplicación de pintura en muros del establecimiento.



Foto 11: Se solicita colocar planchas de metal en las columnas ubicadas en la cancha, esto debido a que los niños utilizan estas columnas para trepar, poniendo en riesgo su seguridad.




Foto 12: Se solicita colocar planchas de metal en las columnas ubicadas en la cancha, esto debido a que los niños utilizan estas columnas para trepar, poniendo en riesgo su seguridad.

[Firma manuscrita]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma manuscrita]
René Oswaldo Gómez San

Firma, Sello y No. de Colegiado del Evaluador de Campo del Programa

ARQUITECTO
Colegiado 1,631