

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	SUCHITEPÉQUEZ	MUNICIPIO:	SANTA BÁRBARA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM CASERIO EL SILENCIO	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO EL SILENCIO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	10-15-0018-43	FECHA:	24 de agosto de 2024



Foto 1: cambio de alambre de pua por muro de concreto y su torta de cemento



Foto 2: cambio de alambre de pua por muro de concreto y su torta de cemento



Foto 3: Ampliación de Cocina



Foto 4: Ampliación de Cocina



Foto 5: Estructura de techo. Se cambia la estructura de bambú por estructura metálica, con la creación de balcones de metal.



Foto 6: Estructura de techo. Se cambia la estructura de bambú por estructura metálica, con la creación de balcones de metal.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<i>Lucia Lopez</i> LUCIA FLORIDALMA LÓPEZ AJÚ DE ITZEN Firma y sello del Presidente de la OPR	<i>Angel Manolo Lopez Jotas</i> ANGEL MANOLO LÓPEZ JOTAS Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	---

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	SUCHITEPÉQUEZ	MUNICIPIO:	SANTA BÁRBARA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM CASERÍO EL SILENCIO	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO EL SILENCIO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	10-15-0018-43	FECHA:	24 de agosto de 2024



Foto 1: terraza para rotoplas de seis metros cuadrados



Foto 2: fundición de piso de aula, de catorce punto ochenta y dos metros cuadrados



Foto 3: piso de bodega de ocho por uno punto cuarenta, once metros cuadrados



Foto 4: techo de bodega, la estructura de metal es material del proyecto, pero las láminas son reutilizadas, once metros cuadrados



Foto 5: fabricación de canal de concreto para el polleton, en perímetro del polleton



Foto 6: levantado de Block para el poso. Trabajado con material del proyecto pero mano de obra municipal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Lucia Lopez

LUCIA FLORIDALMA LÓPEZ AJÚ DE ITZEP

Firma y sello del Presidente de la OPF



Angel Manolo Lopez Jotas

ANGEL MANOLO LÓPEZ JOTAS

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	SUCHITEPÉQUEZ	MUNICIPIO:	SANTA BÁRBARA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM CASERIO EL SILENCIO	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO EL SILENCIO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	10-15-0018-43	FECHA:	24 de agosto de 2024



Fundición de polleton



Cernido de polleton 10 mt2



Fabricación de grada de cocina



Fabricación de balcon de cocina



Levantado de polleton 9.50 met2



Levantado de polleton 9.50 met2

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<i>Lucia Lopez</i> LUCIA FLORIDALMA LÓPEZ AJÚ DE ITZEP Firma y sello del Presidente de la OPA	<i>Angel Manolo López Jotas</i> ANGEL MANOLO LÓPEZ JOTAS Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	---

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	SUCHITEPÉQUEZ	MUNICIPIO:	SANTA BÁRBARA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM CASERÍO EL SILENCIO	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO EL SILENCIO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	10-15-0018-43	FECHA:	24 de agosto de 2024



Foto 7: Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc 26



Foto 8: Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc 26



Foto 9: Integración de balcones



Foto 10: Integración de balcones



Foto 11: Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26



Foto 11: Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Lucia Lopez
LUCIA FLORIDALMA LÓPEZ AJÚ DE ITZER
Firma y sello del Presidente de la OPM

Angel Manero Lopez
ANGEL MANERO LÓPEZ
Firma y Sello Director Centro Educativo Público