SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO [X] DURANTE [ ] POSTERIOR [ ]

DEPARTAMENTO:	Totonicapán	MUNICIPIO:	San Andrés Xecul
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB JM Paraje Pacoxom, Aldea Nimasac	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Paraje Pacoxom, Aldea Nimasac, San Andrés Xecul
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	08-04-0031-45	FECHA:	03 de julio de 2024

Foto1: División de salón con tabla yeso

Foto 2: Instalación de 2 depósitos de agua sobre los techos y canaletas.

Foto 3: Pintura de módulo 1, vista exterior, torta de cemento en patio y puerta corrediza de metal.

Foto 4: Pintura de módulo 1, vista interior

Foto 5: Puerta corrediza de metal trasera

Foto 6: Colocación de canaletas en techo

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA INEB NIVEL 45 ALDEA NIMASAC SAN ANDRÉS XECUL

Firma y sello del Presidente de la OPF

INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN BÁSICA PARAJE PACOXOM DIRECCIÓN ALDEA NIMASAC SAN ANDRÉS XECUL, TOTONICAPÁN

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO [X] DURANTE [ ] POSTERIOR [ ]

DEPARTAMENTO:	Totonicapán	MUNICIPIO:	San Andrés Xecul
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB JM Paraje Pacoxom, Aldea Nimasac	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Paraje Pacoxom, Aldea Nimasac, San Andrés Xecul
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	08-04-0031-45	FECHA:	03 de julio de 2024

Foto1: Baño de señoritas: instalación de azulejo en piso y paredes, lavamanos de concreto, remplazo de inodoros, plomería completa.

Foto 2: Baño de varones: instalación de azulejo en piso y paredes, lavamanos de concreto, remplazo de inodoros, plomería completa.

Foto 3: Baño de señoritas: instalación de azulejo en piso y paredes, lavamanos de concreto, remplazo de inodoros, plomería completa.

Foto 4: Baño de varones: instalación de azulejo en piso y paredes, lavamanos de concreto, remplazo de inodoros, plomería completa.

Foto 5: Instalación eléctrica en módulo 2. Segundo piso (focos y tomacorrientes)

Foto 6: Instalación eléctrica en módulo 2. Primer piso (focos y tomacorrientes)

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales o actualizar el número de hojas.

ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA INEB NIVEL 45 ALDEA NIMASAC SAN ANDRE

Firma y sello del Presidente de la OPF

INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN BÁSICA PARAJE PACOXOM DIRECCIÓN ALDEA NIMASAC SAN ANDRÉS XECUL TOTONICAPÁN

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO [X] DURANTE [ ] POSTERIOR [ ]

DEPARTAMENTO:	Totonicapán	MUNICIPIO:	San Andrés Xecul
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB JM Paraje Pacoxom, Aldea Nimasac	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Paraje Pacoxom, Aldea Nimasac, San Andrés Xecul
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	08-04-0031-45	FECHA:	03 de julio de 2024

Foto1: Primer piso módulo 2: instalación de piso y alisado de cielo

Foto 2: Primer piso módulo 2: Instalación de varandas de 4 ventanas y una puerta

Foto 3: Primer piso módulo 2: Instalación de varandas de 4 ventanas y una puerta

Foto 4: Primer piso módulo 2: Construcción de rampa y gradas de acceso

Foto 5: Instalación de lámparas solares módulo 1

Foto 6: Instalación de lámparas solares módulo 2

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA INEB NIVEL 45 ALDEA NIMASAC SAN ANDRÉS...

Firma y sello del Presidente de la OPF

INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN MÁSICA PARAJE PACOXOM DIRECCIÓN ALDEA NIMASAC SAN ANDRÉS XECUL, TOTONICAPÁN

Firma y Sello Director Centro Educativo Público