

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Totonicapán	MUNICIPIO:	San Andrés Xecul
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB JM Paraje Pacoxom, Aldea Nimasac	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Paraje Pacoxom, Aldea Nimasac, San Andrés Xecul
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	08-04-0031-45	FECHA:	03 de julio de 2024




Foto 1: Baño de señoras: instalación de azulejo en piso y paredes, lavamanos de concreto, reemplazo de inodoros, plomería completa.



Foto 2: Baño de varones: instalación de azulejo en piso y paredes, lavamanos de concreto, reemplazo de inodoros, plomería completa.



Foto 3: Baño de señoras: instalación de azulejo en piso y paredes, lavamanos de concreto, reemplazo de inodoros, plomería completa.



Foto 4: Baño de varones: instalación de azulejo en piso y paredes, lavamanos de concreto, reemplazo de inodoros, plomería completa.



Foto 5: Instalación eléctrica en módulo 2. Segundo piso (focos y tomacorrientes)



Foto 6: Instalación eléctrica en módulo 2. Primer piso (focos y tomacorrientes)

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]
Firma y sello del Presidente de la Junta
INEB NIVEL
ALDEA NIMASAC SAN ANDRÉS XECUL

[Firma]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público
DIRECCIÓN
INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN BÁSICA
PARAJE PACOXOM
ALDEA NIMASAC
SAN ANDRÉS XECUL, TOTONICAPÁN, GUATEMALA

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Totonicapán	MUNICIPIO:	San Andrés Xecul
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB JM Paraje Pacoxom, Aldea Nimasac	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Paraje Pacoxom, Aldea Nimasac, San Andrés Xecul
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	08-04-0031-45	FECHA:	03 de julio de 2024



Foto 1: Primer piso módulo 2: instalación de piso y alisado de cielo



Foto 2: Primer piso módulo 2: Instalación de varandas de 4 ventanas y una puerta



Foto 3: Primer piso módulo 2: Instalación de varandas de 4 ventanas y una puerta



Foto 4: Primer piso módulo 2: Construcción de rampa y gradas de acceso



Foto 5: Instalación de lámparas solares módulo 1



Foto 6: Instalación de lámparas solares módulo 2

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]
Firma y sello del Presidente de la PF

[Firma]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

ORGANIZACIÓN DE PADRES Y FAMILIA
INEB
NIVEL
45
NIMASAC SAN ANDRES XECUL

MINISTERIO NACIONAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA
DIRECCIÓN
PARAJE PACOXOM
ALDEA NIMASAC
SAN ANDRES XECUL, TOTONICAPÁN

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Totonicapán	MUNICIPIO:	San Andrés Xecul
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB JM Paraje Pacoxom, Aldea Nimasac	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Paraje Pacoxom, Aldea Nimasac, San Andrés Xecul
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	08-04-0031-45	FECHA:	03 de julio de 2024



Foto1: División de salón con tabla yeso



Foto 2: Instalación de 2 depósitos de agua sobre los techos y canaletas.



Foto 3: Pintura de módulo 1, vista exterior, torta de cemento en patio y puerta corrediza de metal.



Foto 4: Pintura de módulo 1, vista interior




Foto 5: Colocación de puerta corrediza



Foto 6: Colocación de canaletas en techo

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


 Firma y Sello del Presidente de la OPF
 ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA
 INEB NIVEL 45
 JM PARAJE PACOXOM, ALDEA NIMASAC, SAN ANDRÉS XECUL


 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
