

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☐ DURANTE ☐ POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO:	Totonicapán	MUNICIPIO:	Momostenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Chuiabaj Xeabaj
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	08-05-0272-43	FECHA:	18 de noviembre de 2024



Foto 1: pintura exterior libre de plomo y mercurio



Foto 2: pintura exterior libre de plomo y mercurio



Foto 3: pintura exterior libre de plomo y mercurio





Foto 4: pintura exterior libre de plomo y mercurio



Foto 5: pintura interior libre de plomo y mercurio

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPE	 Firma y Sello Director Centro Educativo
---	---



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☐ DURANTE ☐ POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO:	Totonicapán	MUNICIPIO:	Momostenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Chuiabaj Xeabaj
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	08-05-0272-43	FECHA:	05 de noviembre de 2024



Foto 1: nuevo cableado para instalacion eléctrica




Foto 2: nuevo cableado para instalación eléctrica





Foto 3: nuevo cableado de instalación eléctrica



Foto 4: nuevo cableado de instalación eléctrica

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


 Firma y sello del Presidente de la OPE



 Firma y Sello Director Centro Educativo Público




Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-1
Versión

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	Totonicapán	MUNICIPIO:	Momostenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Chuiabaj Xeabaj
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	08-05-0272-43	FECHA:	06 de noviembre de 2024



Foto 1: nuevo piso de concreto



Foto 2: nuevo piso de concreto



Foto 3: piso de concreto remozamiento



Foto 4: piso de concreto remozamiento



Foto 5: piso de concreto remozamiento

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	Totonicapán	MUNICIPIO:	Momostenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Chuiabaj Xeabaj
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	08-05-0272-43	FECHA:	04 de noviembre de 2024



Foto 1: cubierta de lamina troquelada




Foto 2: cubierta de lamina troquelada



Foto 3: estructura pintada para lamina troquelada

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPE	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---



Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-12
Versión

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☐

POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO:	Totonicapán	MUNICIPIO:	Momostenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Chuiabaj Xeabaj
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	08-05-0272-43	FECHA:	02 de noviembre de 2024



Foto 1: repello impermeabilización una pared



Foto 2: repello impermeabilización una pared








Foto 3: repello pared completa



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPR


Firma y Sello Director Centro Educativo Público

