

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	RIO HONDO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	EL ROSARIO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-03-0118-43	FECHA:	20 DE SEPTIEMBRE DE 2024



SUSTITUCION DE LAMINA, POR LAMINA TROQUELADA DE 18 PIES DE LARGO EN MODULO AULAS DE SEGUNDO A TERCERO



SUSTITUCION DE LAMINA, POR LAMINA TROQUELADA DE 18 PIES DE LARGO EN MODULO AULAS DE SEGUNDO A TERCERO




SUSTITUCION DE LAMINA, POR LAMINA TROQUELADA DE 18 PIES DE LARGO EN MODULO AULAS DE SEGUNDO A TERCERO



SUSTITUCION DE LAMINA, POR LAMINA TROQUELADA DE 12 PIES DE LARGO MODULO CORREDOR





SUSTITUCION DE LAMINA, POR LAMINA TROQUELADA DE 12 PIES DE LARGO MODULO CORREDOR



SUSTITUCION DE LAMINA, POR LAMINA TROQUELADA DE 12 PIES DE LARGO MODULO CORREDOR

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la COP	 ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA EL ROSARIO, ZACAPA	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público	 DIRECCION EL ROSARIO, RIO HONDO, ZACAPA
---	--	---	---

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	RIO HONDO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	EL ROSARIO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-03-0118-43	FECHA:	20 DE SEPTIEMBRE DE 2024



FOTOGRAFIA: SUSTITUCION DE CANAL METALICO EN MODULO DE ESCENARIO Y BAÑOS



FOTOGRAFIA: SUSTITUCION DE BAJADA PLUVIAL EN MODULO DE ESCENARIO Y BAÑOS



FOTOGRAFIA: SUSTITUCION DE CANAL METALICO EN MODULO AULA DE PRIMERO



FOTOGRAFIA: SUMINISTRO DE LAVATRASTOS




FOTOGRAFIA: REPARACION DE FILTRACION ENTRE LAMINA Y PERED MODULO COCINA



FOTOGRAFIA: REPARACION DE FILTRACION ENTRE LAMINA Y PARED MODULO COCINA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE:  

Firma y Sello Director Centro Educativo Público:  

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	RIO HONDO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	EL ROSARIO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-03-0118-43	FECHA:	20 DE SEPTIEMBRE DE 2024



FOTOGRAFIA: TECHADO EN MODULO SERVICIOS SANITARIOS Y PILA



FOTOGRAFIA: TECHADO EN MODULO SERVICIOS SANITARIOS Y PILA



FOTOGRAFIA: SUSTITUCION DE CANAL METALICO EN MODULO DE AULAS DE SEGUNDO A TERCERO



FOTOGRAFIA: SUSTITUCION DE BAJADA PLUVIAL EN MODULO DE AULAS DE SEGUNDO A TERCERO



FOTOGRAFIA: SUSTITUCION DE CANAL METALICO EN MODULO DE AULAS DE CUARTO A SEXTO



FOTOGRAFIA: SUSTITUCION DE BAJADA PLUVIAL EN MODULO DE AULAS DE CUARTO A SEXTO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente del Comité de Mantenimiento

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA
EL ROSARIO
RIO HONDO, ZACAPA

DIRECCION
EL ROSARIO
RIO HONDO, ZACAPA