

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	GUALAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM CASERIO EL VADO, ALDEA LAS LAJAS	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIA EL VADO, ALDEA LAS LAJAS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-04-0020-43	FECHA:	31/05/2024



SUSTITUCIÓN DE CHAPAS DE PUERTAS DE METAL



MANTENIMIENTO A ESTRUCTURA METALICA DE PORTÓN



SUSTITUCIÓN O INSTALACIÓN DE MURO PERIMETRAL DE MALLA Y BLOCK



4. SUSTITUCION O REPARACION AREA DE COCINA



MANTENIMIENTO A ESTRUCTURA DE METAL PORTON



SUSTITUCIÓN O INSTALACIÓN DE MURO PERIMETRAL DE MALLA Y BLOCK

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


maria teresa Rey

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

X

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	GUALAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM CASERIO EL VADO, ALDEA LAS LAJAS	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIA EL VADO, ALDEA LAS LAJAS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-04-0020-43	FECHA:	31/05/2024



SUSTITUCIÓN DE AREA DE COCINA (INCLUYE POLLETÓN, PLANCHA Y CHIMENEA)



SUSTITUCIÓN DE LAMINA POR LAMINA TROQUELADA CALIBRE 26 Y SOPORTE DE ESTRUCTURA METALICA (COSTANERA)



MANTENIMIENTO A PINTURA DE INTERIORES Y EXTERIORES DE PAREDES

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

maria teresa Reyes

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

