

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Zacapa	MUNICIPIO:	Gualán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM Colonia Valle Del Motagua	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Colonia Valle del Motagua
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-04-0025-43	FECHA:	20/10/2024



Foto1: Sustrucción de estufa rural completa (incluye polletón, plancha y chimenea)



Foto2: Sustrucción de estufa rural completa (incluye polletón, plancha y chimenea)



Foto 3: Sustrucción de estufa rural completa (incluye polletón, plancha y chimenea)



Foto 4: Pintura en muros interiores y exteriores




Foto 5: Pintura en muros interiores y exteriores



Foto 6: Sustrucción de piso de torta de concreto dañado por piso cerámico

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Mariela Alda

Firma y sello del Presidente de la OPF



Limón Jiménez

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Zacapa	MUNICIPIO:	Gualán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM Colonia Valle Del Motagua	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Colonia Valle del Motagua
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-04-0025-43	FECHA:	20/10/2024



Foto 7: Sustrucción de piso de torta de concreto dañado por piso cerámico



Foto 8: Sustrucción de piso de torta de concreto dañado por piso cerámico



Foto 9: Mantenimiento a estructura de metal de puertas (Lijado, cambio de tubo, cepillado, sujeciones, aplicación de pintura)



Foto 10: Mantenimiento a estructura de metal de ventana (Lijado, cambio de tubo, cepillado, sujeciones, aplicación de pintura)



Foto 11: Sustrucción de pila de cemento dañada de un lavadero



Foto 12: Sustrucción de llave de chorro

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Ma 29 / 11 / 24

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma manuscrita]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Zacapa	MUNICIPIO:	Gualán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM Colonia Valle Del Motagua	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Colonia Valle del Motagua
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-04-0025-43	FECHA:	20/10/2024



Foto 13: Sustrucción de lámina por lámina troquelada aluzinc calibre 26



Foto 14: Repello y cernido en paredes



Foto 15: Mantenimiento a estructura de metal de puertas entrada de baños (Lijado, cambio de tubo, cepillado, sujeciones, aplicación de pintura)



Foto 16: Mantenimiento a estructura de metal de puertas entrada sanitarios (Lijado, cambio de tubo, cepillado, sujeciones, aplicación de pintura)



Foto 17: Mantenimiento a estructura de metal de puertas entrada de baños (Lijado, cambio de tubo, cepillado, sujeciones, aplicación de pintura)



Foto 18: Mantenimiento a estructura de metal de puertas entrada de baños (Lijado, cambio de tubo, cepillado, sujeciones, aplicación de pintura)

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

RMG RD 725 141 25 4

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Zacapa	MUNICIPIO:	Gualán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM Colonia Valle Del Motagua	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Colonia Valle del Motagua
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-04-0025-43	FECHA:	20/10/2024



Foto 19: Sustrucción de lavamanos



Foto 20: Repello y cernido en paredes



Foto 21: Sustrucción de llave de chorro



Foto 22: Sustrucción de piso de torta de concreto por piso cerámico antideslizante



Foto 23: Sustrucción de inodoro



Foto 24: Pintura en muros interiores y exteriores

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


X Ma. Y. +29 / 11 de 2024

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Zacapa	MUNICIPIO:	Gualán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM Colonia Valle Del Motagua	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Colonia Valle del Motagua
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-04-0025-43	FECHA:	20/10/2024



Foto 25: Sustrucción de estructura de metal



Foto 26: Sustrucción de caja de registro



Foto 27: Reparación de banquetas de concreto



Foto 28: Sustrucción de tomacorrientes dobles



Foto 29: Sustrucción de tomacorrientes dobles



Foto 30: Sustrucción de tomacorrientes dobles

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

X Mas 2024 1/1 d 9 h

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Zacapa	MUNICIPIO:	Gualán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM Colonia Valle Del Motagua	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Colonia Valle del Motagua
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-04-0025-43	FECHA:	20/10/2024



Foto 31: Sustitución de ducto eléctrico más accesorios



Foto 32: Sustitución de ducto eléctrico más accesorios



Foto 33: Sustitución de ducto eléctrico más accesorios



Foto 34: Sustitución de plafoneras



Foto 35: Sustitución de plafoneras

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

14/10/2024 Al 19/10/2024

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

