

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☒

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	CABAÑAS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LA PUENTE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-07-1052-42	FECHA:	8/08/2024



Foto 1: INSTALACION DE PISO CERÁMICO EN AULAS



Foto 2: INSTALACION DE PISO CERÁMICO EN AULAS



Foto 3: SUSTITUCION DE LUMINARIA (PLAFONERA, FOCO, ALAMBRADO Y DUCTO)



Foto 4: SUSTITUCION DE UNIDAD DE FUERZA (CAJA, TOMACORRIENTE, ALAMBRADO Y DUCTO)



Foto 5: SUSTITUCIÓN DE INTERRUPTORES SIMPLES (CAJA, APAGADOR, ALAMBRADO Y DUCTO)



Foto 6: REPELLO MURO PERIMETRAL

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Sindy Marleny Suarez Garcia

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☐ DURANTE ☒ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	CABAÑAS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LA PUENTE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-07-1052-42	FECHA:	8/08/2024






Foto 7: CERNIDO EN MURO PERIMETRAL



Foto 8: INSTALACIÓN DE TUBERIA PVC EN LÍNEA PRINCIPAL DE AGUA PLUVIAL



Foto 9: SUSTITUCION DE PLANCHAS DE CONCRETO DE PATIO



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Sindy Marleny Juárez

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	CABAÑAS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LA PUENTE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-07-1052-42	FECHA:	8/08/2024



Foto 1: INSTALACION DE PISO CERÁMICO EN AULAS



Foto 2: INSTALACION DE PISO CERÁMICO EN AULAS



Foto 3: SUSTITUCION DE LUMINARIA (PLAFONERA, FOCO, ALAMBRADO Y DUCTO)



Foto 4: SUSTITUCION DE UNIDAD DE FUERZA (CAJA, TOMACORRIENTE, ALAMBRADO Y DUCTO)



Foto 5: SUSTITUCIÓN DE INTERRUPTORES SIMPLES (CAJA, APAGADOR, ALAMBRADO Y DUCTO)



Foto 6: REPELLO MURO PERIMETRAL

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Sindy Marleny Suarez Garcia

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☒

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	CABAÑAS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LA PUENTE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-07-1052-42	FECHA:	8/08/2024





Foto 7: CERNIDO EN MURO PERIMETRAL



Foto 8: INSTALACIÓN DE TUBERIA PVC EN LÍNEA PRINCIPAL DE AGUA PLUVIAL



Foto 9: SUSTITUCION DE PLANCHAS DE CONCRETO DE PATIO



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Sindy Marleny Suarez Garcia

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	CABAÑAS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LA PUENTE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-07-1052-42	FECHA:	8/08/2024



Foto 1: INSTALACION DE PISO CERÁMICO EN AULAS



Foto 2: INSTALACION DE PISO CERÁMICO EN AULAS



Foto 3: SUSTITUCION DE LUMINARIA (PLAFONERA, FOCO, ALAMBRADO Y DUCTO)



Foto 4: SUSTITUCION DE UNIDAD DE FUERZA (CAJA, TOMACORRIENTE, ALAMBRADO Y DUCTO)



Foto 5: SUSTITUCIÓN DE INTERRUPTORES SIMPLES (CAJA, APAGADOR, ALAMBRADO Y DUCTO)



Foto 6: REPELLO MURO PERIMETRAL

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Sindy Marleny Juárez García

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☐ DURANTE ☒ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	CABAÑAS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LA PUENTE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-07-1052-42	FECHA:	8/08/2024






Foto 7: CERNIDO EN MURO PERIMETRAL



Foto 8: INSTALACIÓN DE TUBERIA PVC EN LÍNEA PRINCIPAL DE AGUA PLUVIAL



Foto 9: SUSTITUCION DE PLANCHAS DE CONCRETO DE PATIO



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<i>Sindy Marlene Suarez Garcia</i> Firma y sello del Presidente de la OPF	<i>[Signature]</i> Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	--

